

Seconda prova - Traccia 3

L'ufficio ambiente riceve una segnalazione da parte degli organi di controllo inerente la presenza di un manto di copertura di un fabbricato ad uso commerciale realizzato con materiali contenenti amianto in matrice compatta (d'ora in poi MCA).

Il fabbricato è stato costruito nel 1970 e agli atti delle autorità competenti non risulta alcuna documentazione inerente lo stato di conservazione dei MCA.

Il candidato, in relazione alla vigente normativa nazionale e regionale (Emilia Romagna) in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, utilizzando come riferimento la traccia seguente, identifichi e descriva:

1. I principali adempimenti a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge;
2. I compiti della "figura responsabile" designata;
3. Le verifiche da svolgere per valutare lo stato di conservazione dei MCA, specificando gli indicatori da prendere in considerazione per effettuare una corretta valutazione;
4. I metodi di bonifica che possono essere utilizzati quando le condizioni di degrado dei MCA li rendano necessari, specificando:
 - a. I diversi metodi previsti dalla norma con indicazione dei relativi vantaggi e svantaggi;
 - b. I criteri che, in relazione allo stato di conservazione dei MCA e al contesto in cui si trova il fabbricato, possono essere indicativamente utilizzati per scegliere un determinato metodo;
 - c. Le principali misure di sicurezza che, in riferimento ad ognuno dei metodi di bonifica indicati, devono essere adottate durante l'esecuzione degli interventi.

13/07/2020

Lorenzo Galli

